

مشخصات کلی	
وزن	1 کیلوگرم
کارایی	مناسب برای ساخت قطعات صنعتی متحرک یا تحت فشار و مدلسازی نیازمند دوام طولانی
مشخصات پرینت	
دمای بستر چاپ	80 تا 110 درجه سانتی گراد
میانگین دمای چاپ	210 تا 250 درجه سانتی گراد