

مشخصات کلی	
وزن	یک کیلوگرم
کارایی	مناسب برای ساخت اشیای هنری مجسمه و قطعات صنعتی
مشخصات پرینت	
دمای بستر چاپ	50 درجه سانتی گراد
میانگین دمای چاپ	195 تا 220 درجه سانتی گراد